

Администрация
Ленинградского
сельского поселения
Ленинградского района

Ленина ул., д. 53,
-ца Ленинградского Ленинградский район
Краснодарский край, 353740
тел.: (8245)7-35-87, 7-34-40,
ОКАТО 03232810000
ОГРН 1052323073890 ИНН 2341012306

ИТ № 10.03.2020 № 360/1
за № 0



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
Ленинградского сельского поселения
Прошин С.В.

ст. Ленинградская

11 февраля 2020 г.

Акт обследования

Аварийного дерева и поросли, расположенных между тротуаром и проезжей частью по переулку Базарному, 2, Ленинградского сельского поселения

Адрес: Ленинградский район, ст. Ленинградская, переулок Базарный, 2.

Рабочая группа в составе:

Директора МКУ «Отдел обеспечения
основной деятельности
администрации Ленинградского
сельского поселения»

А.А. Антоненко

Специалист 1 категории МКУ «Отдел
обеспечения основной деятельности
администрации Ленинградского сельского
поселения»

А.В. Ерохов

Главный специалист отдела
землеустройства и имущественных
отношений администрации
Ленинградского сельского поселения

Е.Д. Романько

Главный специалист МКУ «Отдел
обеспечения основной деятельности»
администрации Ленинградского
сельского поселения»

К.Н. Ерохин

Произвела обследование зоны произрастания 1 дерева расположенного на земельном участке, в кадастровом квартале 23:19:0106180. При визуальном осмотре представленного 1(одного) дерева установлено:

1. Обследованное дерево, ясень 1шт., с диаметром до 250 мм произрастает на земельном участке, непосредственно между тротуаром и проезжей частью у пешеходного перехода по переулку Базарному, 2. В настоящее время находится в сухом состоянии. Ветки деревьев мешают прохождению граждан по тротуару. В сильной степени разрослась поросль, затрудняя проход и мешая проезду автотранспорта (ограничена видимость проезжей части).

Рабочая группа выявила, что дерево является аварийным (кроны и ветки сухие, имеются трещины). В случае неблагоприятных погодных условий: ветер, обледенение, снег, дождь и других ЧС высока вероятность падения веток на проезжающий транспорт, и людей. Это создает угрозу жизни людей и их имущества. Поросль создает ограниченность видимости проезжей части переулка.

Рабочая группа считает, что требуется проведение спила 1 (одного) дерева и вырубка поросли на протяжении 50 м.

Рабочая группа




А.А. Антоненко



А.В. Ерохов



Е.Д. Романько



К.Н. Ерохин