

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы поселения,
начальник отдела строительства,
ЖКХ и транспорта администрации
Ленинградского сельского поселения

Подпись М.П.



Мельников В.Д.

ст.Ленинградская

10 июля 2020 г.

Акт
обследования зеленых насаждений

Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская,
улица Кооперации, напротив № 84Б, в кадастровом квартале 23:19:0106156
(адрес объекта обследования с указанием кадастрового номера земельного участка)

Комиссия в составе:

Директор МКУ «Отдел обеспечения основной
деятельности Ленинградского сельского
поселения»

Антоненко А.А.

Начальник отдела землеустройства и
имущественных отношений администрации
Ленинградского сельского поселения

Татаринцева С.В.

Ведущий специалист отдела землеустройства и
имущественных отношений администрации
Ленинградского сельского поселения

Стаценко В.С.

Ведущий специалист отдела строительства, ЖКХ
и транспорта администрации Ленинградского
сельского поселения

Грибцов Е.В.

Главный специалист МКУ «Отдел
обеспечения основной деятельности»
администрации Ленинградского
сельского поселения»

Ерохин К.Н.

Агроном (по декоративному растениеводству)
МКУ «Отдел обеспечения основной
деятельности»

Пичугина М.А.

произвела обследование зеленых насаждений по адресу: Краснодарский край,

Ленинградский район, станица Ленинградская, улица Кооперации, напротив № 84Б, в кадастровом квартале 23:19:0106156

(адрес объекта обследования с указанием кадастрового номера земельного участка)

Комиссия установила: на земельном участке в станице Ленинградской, по ул.Кооперации, напротив № 84Б, визуально осмотрено 6 деревьев. При визуальном осмотре представленных деревьев установлено, что из них:







1 дерево клен с диаметром ориентировочно 356 мм., 2 дерева березы с диаметром ориентировочно от 250 до 350 мм находятся в сухостойном состоянии (кроны и ветки сухие, имеются трещины и гнилевые участки). В случае неблагоприятных погодных условий (ветер, обледенение, снег, дождь и другие ЧС) высока вероятность падения веток на проезжающий транспорт и людей, что создаст угрозу для жизни людей и их имущества. Комиссия выявила, что 3 дерева являются сухостойными и подлежат вырубке.

2 дерева сосны с диаметром ориентировочно от 300 до 600 мм., 1 дерево березы с диаметром ориентировочно 350 мм. находятся в частично сухом состоянии (имеются сухие обвисшие ветки). Комиссия выявила, что 3 дерева нуждаются в проведении работ по санитарной, омолаживающей обрезке.

Восстановительная стоимость зеленых насаждений									
№ п/п	Порода	Кол-во	Коэф-т поправочный	Оценочная ст-ть посадки 1 ед. (шт., кв. м.)	Оценочная ст-ть 1 ед. посадочного материала (шт., кв. м.)	Оценочная ст-ть годового хода за 1 ед. (шт., кв. м.)	Группа пород по ценности	Кол-во лет восстановительного периода	Размер платы при уничтожении
1	-	0	0	0	0	0	-	0	0

Размер платы при уничтожении зеленых насаждений определяется в соответствии с законом Краснодарского края от 23 апреля 2013 г. № 2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае». Акт составлен для принятия решения администрацией Ленинградского сельского поселения. Сумма восстановительной стоимости зеленых насаждений 0 руб.

Комиссия:

 Антоненко А.А.
 Татаринцева С.В.
 Стаценко В.С.
 Грибцов Е.В.
 Ерохин К.Н.
 Пичугина М.А.